



**CONDICIONES METEOROLÓGICAS LOCALES Y ESTADO OPERACIONAL DE PUERTOS PARA EMBARCACIONES MAYORES  
LITORAL DEL PACÍFICO MEXICANO  
INFORMACIÓN DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 08:30 HORAS TIEMPO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (23/13:30 HORAS UTC)**

Puerto	Estado Operacional de Puerto	Viento			Temperatura (Celsius)	Humedad Relativa (%)	Presión (mb)	Cielo	Oleaje (Pies)
		Dirección	Intensidad (Nudos)	Rachas (Nudos)					
Rosarito (#)	N/R	SW	S/D	S/D	18.3	32	1000.3	N/R	N/R
Ensenada	ABIERTO	NE	1	2	18	36	1018.8	DESPEJADO	1-2
San Carlos	ABIERTO	NW	2	3	20	80	1012	DESPEJADO	1
Cabo San Lucas	ABIERTO	N	2-3	6	24	74	1011	DESPEJADO	1
La Paz	ABIERTO	NE	3	5	27	69	1012	DESPEJADO	1-3
Santa Rosalía (*)	N/R	SW	5	6	21.2	36	1009.6	N/R	N/R
Puerto Peñasco	ABIERTO	NNW	5-7	8	21	26	1016	DESPEJADO	2
Guaymas (*)	N/R	ESE	3	6	23.2	38	1011.5	N/R	N/R
Topolobampo	ABIERTO	W	3	4	27	82	1010.3	DESPEJADO	2
Mazatlán	ABIERTO	E	5	6	25	81	1011	DESPEJADO	1-2
San Blas (*)	N/R	NNW	2	6	26	100	1011.7	N/R	N/R
Puerto Vallarta	ABIERTO	CALMA	CALMA	CALMA	26	75	1009.5	DESPEJADO	CALMA
Manzanillo	ABIERTO	NE	1	3	26.7	89	1010.2	DESPEJADO	1
Lázaro Cárdenas	ABIERTO	SW	3	5	27	91	1010	DESPEJADO	2-3
Zihuatanejo	ABIERTO	NW	5	6	27	88	1010	DESPEJADO	2-3
Acapulco	ABIERTO	N	2	8	29	32	1011	DESPEJADO	1-2
Huatulco	ABIERTO	CALMAS	CALMA	CALMA	25	89	1009	DESPEJADO	2
Salina Cruz	ABIERTO	N	22	24	28	68	1011	DESPEJADO	5-6
Puerto Chiapas	ABIERTO	SSE	1-2	4	25.8	93	1009.2	MEDIO NUBLADO	2-3

Se encuentran cerrados a la navegación menor los Puertos en:

- **Baja California:** San Felipe B.C.
- **Sonora:** Guaymas
- **Oaxaca, Oax.:** Salina Cruz

**Restricción a la navegación:**

- **En el Puerto de Chiapas, Chis.,** continúa restringida la navegación a embarcaciones ribereñas hacia el Golfo de Tehuantepec.

Notas: N/D: No disponible (sin sensor) – N/R: No reportó el Puerto – S/D: Sin dato.

(\*) = Datos obtenidos de una Estación Meteorológica Automática de Superficie (EMAS) de SEMAR.

(#) = Datos obtenidos de una Estaciones Meteorológicas Automática de Superficie (EMAS) del Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA.

RECUERDE QUE ÉSTE Y TODA LA SERIE DE PRODUCTOS METEOROLÓGICOS MARÍTIMOS QUE GENERA LA SECRETARÍA DE MARINA, ESTÁN DISPONIBLES EN EL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA EN: [meteorologia.semar.gob.mx](http://meteorologia.semar.gob.mx)

**Avisos a los marinos en documento anexo.**



SECRETARÍA DE MARINA  
SUBSECRETARÍA DE MARINA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS DE PUERTO Y ASUNTOS MARÍTIMOS  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CAPITANÍAS DE PUERTO  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA

No. Pronóstico 587 P/ No. Reporte AM 127

Fecha: 20 de octubre de 2017



**PACÍFICO MEXICANO  
AVISOS A LOS MARINOS**

Estos avisos se emitirán durante 15 días únicamente

**1. SEÑALAMIENTO MARÍTIMO QUE ENTRA EN SERVICIO**

NÚMERO CUADERNO DE FAROS	SEÑAL	PUERTO	POSICIÓN GEOGRÁFICA		OBSERVACIONES
			LATITUD (N)	LONGITUD (W)	
16-300	Baliza de Enfilación Anterior	Pátzcuaro	19°32'36.6"	101°37' 0.6"	Luz en servicio

**2. SEÑALAMIENTO MARÍTIMO QUE SALE DE SERVICIO**

NÚMERO CUADERNO DE FAROS	SEÑAL	PUERTO	POSICIÓN GEOGRÁFICA		OBSERVACIONES
			LATITUD (N)	LONGITUD (W)	
20-010 g3448	Faro de Punta Galera Chacahua	Chacahua Villa de Tututepec, Oax	15° 57'51.8"	97° 40'43.6"	
20-020 g3446	Faro Puerto Escondido	Puerto Escondido	15°51'25.4"	97° 04'01.9"	Funcionado con luz de emergencia
20-025	Baliza Punta Zicatela	Puerto Escondido	15° 49'41.8"	97° 02'55.8"	
07-070	Baliza Enfilación Anterior muelle de pesca	Puerto Chiapas, Chis.	14° 42' 9.38"	92° 23' 28.15"	Fallas en la electrónica de la linterna
07-075	Baliza Enfilación Anterior dársena fiscal		14° 43' 13.21"	92° 24' 6.53"	Fallas en la electrónica de la linterna
07-085	Baliza No. 1 en el Muelle de Pesca 1		14° 42' 13.86"	92° 23' 46.17"	Fallas en el sistema eléctrico
07-045	Baliza de enfilación del canal secundario de acceso		14° 42' 36.68"	92° 23' 54.65"	Falla en linterna
03-065	Faro Boca de Pabellón Amarillo, La Poza B.C.S.	San Carlos, B.C.S.	25° 48' 20.6"	112° 7' 12.5"	Apagado
26-00140-1	Boya La Roca		27° 57' 35.52"	111° 1'27.60"	
07-065.3	Boya No. 7 Dársena de Ciaboga	Puerto Chiapas, Chis.	14° 42' 16.62"	92° 24' 8.18"	Desgarito
03-00380-2	Boya Sur del Canal de San Lorenzo	La Paz, B.C.S.	24° 22' 8.78"	110° 18' 27.87"	Desgaritada
07-065.5	Boya No. 11 en la Dársena fiscal	Puerto Chiapas, Chis.	14° 42' 25.87"	92° 24' 16.64"	Fallas en la Luz
18-700	Boya No. 9	En "Marina Riviera" en La Cruz de Huanacastle, Nay	20° 44' 57.65"	105° 22' 35.80"	Por fallas en la linterna.
18-725	Baliza Escollera Sur		20° 44' 56.7"	105° 22' 35.3"	Sin Luz

NÚMERO CUADERNO DE FAROS	SEÑAL	PUERTO	POSICIÓN GEOGRÁFICA		OBSERVACIONES
			LATITUD (N)	LATITUD (N)	
18-145.3					Se encuentra a la deriva sin linterna. características boya cilíndrica de

	Boya Playa del Amor	En Punta de Mita, Nay., frente a Islas Marietas, Nay.	20° 42' 21.94"	105° 33' 39.09"	polietileno de 3.0 m. de altura color amarillo, óptica de 120 mm. Sistema de energía fotovoltaico.
03-260 G3593	Baliza de Enfilación Anterior Mangrover	San Carlos, B.C.S.	24° 32' 27.0"	111° 48' 48"	Sin Luz
03-260.1 G3593	Baliza de Enfilación Posterior Mangrover		24° 32' 29"	111° 48' 41.0"	Sin Luz

### 3. PRECAUCIONES A LA NAVEGACIÓN

**Por trabajos de dragado en Guaymas, Son., que se realizarán hasta el 30 de noviembre 2017.** 1.- Debido a la construcción del Canal de Navegación de acceso a la dársena banda este, banda sur y retiro del material en las inmediaciones del Puerto. 2.- frente al Astillero de la Armada de México, con apoyo de la draga Arm Todos Santos, Arm B Tepoca y Arm Farallón, verterá una vez al día el material de dragado a 5 km al sursuroeste de Cabo Haro.

- Debido al hundimiento de una barcaza y una grúa Hitachi frente a la Playa el Cochorit en Empalme, Son., en la siguiente situación geográfica Lat. 27° 54' 48.6" N y Long. 110° 46' 44.1" W.
- **Extremar precaución** En el Canal de Navegación y Dársena de Ciaboga del Puerto de Cruz de Huanacastle, Nay., debido a los trabajos de dragado que iniciaron el 3 de octubre del 2017, previstos hasta el 30 de marzo del 2018, con apoyo de la draga "PUNTA DE MITA".
- **Extremar precaución** debido a los trabajos de dragado que realiza la Dragas CHACAGUA ADR-01, en el frente de agua de la Décima Cuarta Zona Naval.
- **Extremar precaución a la navegación** debido a que fue retirada por trabajos de mantenimiento la **boya de babor No. 1**, ubicada en el Puerto de Pátzcuaro, Mich., en la siguiente situación geográfica:

NO. CUADERNO DE FAROS	SEÑAL	LATITUD (NORTE)	LONGITUD (OESTE)	OBSERVACIONES
16-365	Boya de babor No. 1	19° 33' 50.0"	101° 38' 6.3"	Retirada de su posición por trabajos de mantenimiento.

- **Extremar precaución a la navegación** debido a los trabajos de dragado, que realizará la Dragas ARM "YAVAROS" (ADR-04) a partir del 20 de octubre hasta el 20 de noviembre del 2017, en el muelle de la Segunda Zona Naval y Canal de Navegación del Puerto de La Paz, B.C.S.

### 4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

No hubo

### 5. AVISO A LOS MARINOS DE BUSQUEDA Y RESCATE

No hubo

### 6. OTROS.

No hubo

### 7. FASE DE LA LUNA:

Luna Nueva del 19 al 27 de octubre.