



**CONDICIONES METEOROLÓGICAS LOCALES Y ESTADO OPERACIONAL DE PUERTOS PARA EMBARCACIONES MAYORES
LITORAL DEL PACÍFICO MEXICANO
INFORMACIÓN DEL 22 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 20:30 HORAS TIEMPO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (23/01:30 HORAS UTC)**

Puerto	Estado Operacional de Puerto	Viento			Temperatura (Celsius)	Humedad Relativa (%)	Presión (mb)	Cielo	Oleaje (Pies)
		Dirección	Intensidad (Nudos)	Rachas (Nudos)					
Rosarito (#)	N/R	NW	5	9	29.8	19	1000.2	N/R	N/R
Ensenada	ABIERTO	NE	1	3	23	60	1018	DESPEJADO	4-5
San Carlos	N/R	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	N/R	N/R
Cabo San Lucas	ABIERTO	WNW	3-5	7	29	63	1010	DESPEJADO	1-2
La Paz (*)	N/R	NE	S/D	S/D	28.4	74	1010.3	N/R	N/R
Santa Rosalía (*)	N/R	NNW	S/D	S/D	26.9	45	1005.5	N/R	N/R
Puerto Peñasco	ABIERTO	WNW	8-9	10	28	42	1015	DESPEJADO	1-3
Guaymas	ABIERTO	W	14	24	32	40	1011	DESPEJADO	1
Topolobampo (*)	N/R	WNW	16	19	30.4	60	1010.3	N/R	N/R
Mazatlán	ABIERTO	NNE	12	16	29	77	1011	DESPEJADO	2-3
San Blas	ABIERTO	CALMA	CALMA	CALMA	30	77	S/D	DESPEJADO	1
Puerto Vallarta	ABIERTO	NE	11	13	28	72	1012	DESPEJADO	1
Manzanillo	ABIERTO	W	4	5	30	80	1008	DESPEJADO	1
Lázaro Cárdenas	ABIERTO	SE	8	10	29	82	1007	DESPEJADO	3-5
Zihuatanejo	ABIERTO	NW	5	6	30	82	1008	MEDIO NUBLADO	3-4
Acapulco	ABIERTO	E	5	6	29	84	1009	DESPEJADO	2-3
Huatulco	ABIERTO	W	2	3	28	80	1009	NUBLADO	2-3
Salina Cruz	ABIERTO	NE	30	43	29	62	1008	MEDIO NUBLADO	7-8
Puerto Chiapas	ABIERTO	SSE	2-3	4	29	78	1007	MEDIO NUBLADO	2-3

Se encuentran cerrados a la navegación menor los Puertos en:

- > **Baja California:** San Felipe B.C.
- > **Sonora:** Guaymas y Bahía Kino, Son.
- > **Oaxaca, Oax.:** Salina Cruz

Restricción a la navegación:

- > **En el Puerto de Chiapas, Chis.,** continúa restringida la navegación a embarcaciones ribereñas hacia el Golfo de Tehuantepec.

Notas: N/D: No disponible (sin sensor) – N/R: No reportó el Puerto – S/D: Sin dato.

(*) = Datos obtenidos de una Estación Meteorológica Automática de Superficie (EMAS) de SEMAR.

(#) = Datos obtenidos de una Estaciones Meteorológicas Automática de Superficie (EMAS) del Servicio Meteorológico Nacional-CONAGUA.

RECUERDE QUE ÉSTE Y TODA LA SERIE DE PRODUCTOS METEOROLÓGICOS MARÍTIMOS QUE GENERA LA SECRETARÍA DE MARINA, ESTÁN DISPONIBLES EN EL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA EN: meteorologia.semar.gob.mx

Avisos a los marinos en documento anexo.



SECRETARÍA DE MARINA
SUBSECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS DE PUERTO Y ASUNTOS MARÍTIMOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CAPITANÍAS DE PUERTO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA

No. Pronóstico 587 P/ No. Reporte AM 127

Fecha: 20 de octubre de 2017



PACÍFICO MEXICANO AVISOS A LOS MARINOS

Estos avisos se emitirán durante 15 días únicamente

1. SEÑALAMIENTO MARÍTIMO QUE ENTRA EN SERVICIO

NÚMERO CUADERNO DE FAROS	SEÑAL	PUERTO	POSICIÓN GEOGRÁFICA		OBSERVACIONES
			LATITUD (N)	LONGITUD (W)	
16-300	Baliza de Enfilación Anterior	Pátzcuaro	19°32'36.6"	101°37' 0.6"	Luz en servicio

2. SEÑALAMIENTO MARÍTIMO QUE SALE DE SERVICIO

NÚMERO CUADERNO DE FAROS	SEÑAL	PUERTO	POSICIÓN GEOGRÁFICA		OBSERVACIONES
			LATITUD (N)	LONGITUD (W)	
20-010 g3448	Faro de Punta Galera Chacahua	Chacahua Villa de Tututepec, Oax	15° 57'51.8"	97° 40'43.6"	
20-020 g3446	Faro Puerto Escondido	Puerto Escondido	15°51'25.4"	97° 04'01.9"	Funcionado con luz de emergencia
20-025	Baliza Punta Zicatela	Puerto Escondido	15° 49'41.8"	97° 02'55.8"	
07-070	Baliza Enfilación Anterior muelle de pesca	Puerto Chiapas, Chis.	14° 42' 9.38"	92° 23' 28.15"	Fallas en la electrónica de la linterna
07-075	Baliza Enfilación Anterior dársena fiscal		14° 43' 13.21"	92° 24' 6.53"	Fallas en la electrónica de la linterna
07-085	Baliza No. 1 en el Muelle de Pesca 1		14° 42' 13.86"	92° 23' 46.17"	Fallas en el sistema eléctrico
07-045	Baliza de enfilación del canal secundario de acceso		14° 42' 36.68"	92° 23' 54.65"	Falla en linterna
03-065	Faro Boca de Pabellón Amarillo, La Poza B.C.S.	San Carlos, B.C.S.	25° 48' 20.6"	112° 7' 12.5"	Apagado
26-00140-1	Boya La Roca		27° 57' 35.52"	111° 1'27.60"	
07-065.3	Boya No. 7 Dársena de Ciaboga	Puerto Chiapas, Chis.	14° 42' 16.62"	92° 24' 8.18"	Desgarito
03-00380-2	Boya Sur del Canal de San Lorenzo	La Paz, B.C.S.	24° 22' 8.78"	110° 18' 27.87"	Desgaritada
07-065.5	Boya No. 11 en la Dársena fiscal	Puerto Chiapas, Chis.	14° 42' 25.87"	92° 24' 16.64"	Fallas en la Luz
18-700	Boya No. 9	En "Marina Riviera" en La Cruz de Huanacastle, Nay	20° 44' 57.65"	105° 22' 35.80"	Por fallas en la linterna.
18-725	Baliza Escollera Sur		20° 44' 56.7"	105° 22' 35.3"	Sin Luz

NÚMERO CUADERNO DE FAROS	SEÑAL	PUERTO	POSICIÓN GEOGRÁFICA		OBSERVACIONES
			LATITUD (N)	LATITUD (N)	
18-145.3					Se encuentra a la deriva sin linterna. características boya cilíndrica de

	Boya Playa del Amor	En Punta de Mita, Nay., frente a Islas Marietas, Nay.	20° 42' 21.94"	105° 33' 39.09"	polietileno de 3.0 m. de altura color amarillo, óptica de 120 mm. Sistema de energía fotovoltaico.
03-260 G3593	Baliza de Enfilación Anterior Mangrover	San Carlos, B.C.S.	24° 32' 27.0"	111° 48' 48"	Sin Luz
03-260.1 G3593	Baliza de Enfilación Posterior Mangrover		24° 32' 29"	111° 48' 41.0"	Sin Luz

3. PRECAUCIONES A LA NAVEGACIÓN

Por trabajos de dragado en Guaymas, Son., que se realizarán hasta el 30 de noviembre 2017. 1.- Debido a la construcción del Canal de Navegación de acceso a la dársena banda este, banda sur y retiro del material en las inmediaciones del Puerto. 2.- frente al Astillero de la Armada de México, con apoyo de la draga Arm Todos Santos, Arm B Tepoca y Arm Farallón, verterá una vez al día el material de dragado a 5 km al sursuroeste de Cabo Haro.

- Debido al hundimiento de una barcaza y una grúa Hitachi frente a la Playa el Cochorit en Empalme, Son., en la siguiente situación geográfica Lat. 27° 54' 48.6" N y Long. 110° 46' 44.1" W.
- **Extremar precaución** En el Canal de Navegación y Dársena de Ciaboga del Puerto de Cruz de Huanacastle, Nay., debido a los trabajos de dragado que iniciaron el 3 de octubre del 2017, previstos hasta el 30 de marzo del 2018, con apoyo de la draga "PUNTA DE MITA".
- **Extremar precaución** debido a los trabajos de dragado que realiza la Dragas CHACAGUA ADR-01, en el frente de agua de la Décima Cuarta Zona Naval.
- **Extremar precaución a la navegación** debido a que fue retirada por trabajos de mantenimiento la **boya de babor No. 1**, ubicada en el Puerto de Pátzcuaro, Mich., en la siguiente situación geográfica:

NO. CUADERNO DE FAROS	SEÑAL	LATITUD (NORTE)	LONGITUD (OESTE)	OBSERVACIONES
16-365	Boya de babor No. 1	19° 33' 50.0"	101° 38' 6.3"	Retirada de su posición por trabajos de mantenimiento.

- **Extremar precaución a la navegación** debido a los trabajos de dragado, que realizará la Dragas ARM "YAVAROS" (ADR-04) a partir del 20 de octubre hasta el 20 de noviembre del 2017, en el muelle de la Segunda Zona Naval y Canal de Navegación del Puerto de La Paz, B.C.S.

4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

No hubo

5. AVISO A LOS MARINOS DE BUSQUEDA Y RESCATE

No hubo

6. OTROS.

No hubo

7. FASE DE LA LUNA:

Luna Nueva del 19 al 27 de octubre.